

BAUGRUND Ingenieurbüro für Baugrund JACOBI GmbH



Boden – Baugrund – Geotechnik – Hydrogeologie – Altlasten – Erdstatik
Schadstoffe in Gebäuden – Gebäuderückbau – Schadensgutachten – Beratung
Ihr Partner für Baugrund. Seit 1990 für Sie da!

JACOBI

99094 Erfurt - Straße des Friedens 4 - Tel.: (0361) 22 54 54 8 - Fax: (0361) 22 55 16 9
E-Mail: info@baugrundjacobi.de - Web: www.baugrundjacobi.de

REFERENZENLISTE

ALTLASTENUNTERSUCHUNG



Maßnahmen aus dem Bereich Altlastenuntersuchungen	Zeitraum
Orientierende Untersuchung auf dem ehemaligen Kasernengelände der NVA mit 16.114 m ² Fläche in Weberstedt	2022
Orientierende Untersuchung einer Altablagerung mit geschätztem Ablagerungsvolumen von 16.000 m ³ Finstertal bei Faulungen	2022
Altlastengefährdungsabschätzung ehemaliges Werkstattgelände zur Umnutzung als Wohngrundstück Teichstraße in Erfurt	2022
Altlastengefährdungsabschätzung ehemalige Tankstelle und landwirtschaftlicher Betrieb Zum Biedenborn in Zimmernsupra	2022
Untersuchungskonzept und Detailuntersuchung in Privatgarten In den Kieswiesen in Jena	2022
Altlastengefährdungsabschätzung für ein Containerdorf auf ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebsfläche in Gebesee	2022
Sanierungskonzept und Sanierungsbegleitung ehem. Tankstelle, Alte Feuerwache Erfurter Straße, Weimar	2021
Orientierende Untersuchung ehem. Tankstelle, Alte Feuerwache Erfurter Straße, Weimar	2021
Bodenschutzrechtliche Bewertung Am Oberschloss in Kranichfeld	2021
Orientierende Altlastenuntersuchung für die Errichtung eines Zustellstützpunkts Motorenstraße in Nordhausen	2021
Bodenschutzrechtliche Bewertung Parkweg in Kindelbrück	2021
Neubewertung Altstandort mit einer Konzeptentwicklung Am Rasenrain in Erfurt	2021
Altlastengefährdungsabschätzung Handelsdüngerlagerplatz Dorfstraße in Kalbe (Milde) OT Winkelstedt	2020
Orientierende Untersuchung Altablagerung für eine Wohnbebauung Friedhofstraße in Tottleben	2020
Orientierende Untersuchung Altlastenuntersuchung sowie Konversionsflächennachweis für den Neubau einer Photovoltaikanlage mit 130.000 m ² Fläche Fliegerhorst in Bad Langensalza	2020
Altlastengefährdungsabschätzung für ein Wohngrundstück in Trusetal	2020
Schadstoffbeurteilung einer Teichanlage und Vogelschutzwarte in Seebach	2020

Maßnahmen aus dem Bereich Altlastenuntersuchungen	Zeitraum
Altlastengefährdungsabschätzung Altstandort Alte Feuerwache Erfurter Straße in Weimar	2019
Orientierende Altlastenuntersuchung für eine Altablagerung Ilmenauer Straße in Oehrenstock	2019
Altlastengefährdungsabschätzung Lederwerk und Wäscherei An der Weiße in Arnstadt	2019
Detailuntersuchung und Sanierungskonzept zur ehemaligen Tankstelle auf dem Gelände des Brand- und Katastrophenschutzzentrum Auenstraße in Suhl	2019
Altlastengefährdungsabschätzung Umnutzung ehem. landwirtschaftlicher Betrieb zu Wohngrundstück Am Leubinger Markt in Leubingen	2018
Untersuchung an der Altlastenverdachtsfläche "Bitumenlager Camburg" in Camburg	2017
Untersuchung Lösemittel-Kontamination Harzstraße in Ellrich	2017
Orientierende Untersuchung Waschplatz Zum Stausee in Scheibe-Alsbach	2017
Orientierende Untersuchung für eine Altablagerung (Fläche rd. 3.700 m ² , Volumen rd. 20.000 m ³) Steinstraße in Gotha	2017
Altlastenuntersuchung Zentralwerkstatt und Kistenlager in Ilmenau	2016