

## REFERENZENLISTE

### ERKUNDUNG SCHADENSURSACHE



<b>Maßnahmen aus dem Bereich Erkundung Schadensursache</b>	<b>Zeitraum</b>
Erkundung Schadensursache Wohnhaus Am Bach - Riechheim	
Erkundung Schadensursache Günterstrasse - Erfurt	2022
Erkundung Schadensursache Senckenberg Forschungsstation Am Jakobskirchhof - Weimar	2020 bis 2023
Erkundung Schadensursache Fußweg Netzbornstraße - Zimmern	2021 bis 2022
Erkundung Schadensursache Lutherkirche (Ursache: unterschiedliche Untergrundverhältnisse und verschiedene Ursachen) Magdeburger Allee in Erfurt	1994-2022
Erkundung Schadensursache Kirche Kirchgasse - Vogelsberg	2022
Erkundung Schadensursache Schulstraße - Heßberg	2022
Erkundung Schadensursache Cyriakstraße - Erfurt	2021
Erkundung Schadensursache EFH Rainer-Maria-Rilke-Straße - Weimar	2021
Erkundung Schadensursache Wohnhaus Seebachstraße - Gotha	2021
Erkundung Schadensursache Steinweg - Meiningen	2021
Erkundung Schadensursache Cyriakstraße - Erfurt	2021
Erkundung Schadensursache Trommer Hohes Kreuz - Stadtilm	2021
Erkundung Schadensursache EFH Langenschader Straße - Saalfeld	2021
Erkundung Schadensursache Feierhalle Zum Kornfeld - Erfurt OT Kerspleben	2021
Erkundung Schadensursache Am Kirschberg - Neuengönna	2021
Erkundung Schadensursache Stephanuskirche Weimar-Schöndorf	2021
Erkundung Schadensursache Bechsteinstraße - Weimar	2021
Erkundung Schadensursache Unrein Rudolstädter Straße - Weimar	2021
Erkundung Schadensursache Wohnhaus (Ursache: gering tragfähiger Baugrund, Austrocknungs- und Aufweichungswechsel, erhöhte Lasten) Goethestraße in Gotha	2020
Erkundung Schadensursache (Ursache: gering tragfähiger Baugrund, Austrocknungs- und Aufweichungswechsel, erhöhte Lasten) Bornatalweg 19 in Erfurt	2020

Erkundung Schadensursache Wohnhaus (Ursache: Aufweichung Gründungssohle durch defekte Entwässerung) Hauptstraße in Waldau	2020
Erkundung Schadensursache Mehrfamilienhaus (Ursache: aufweichungsempfindlicher Baugrund und Stauwasserbildung, Schrumpfung Baugrund) Waltershäuser Straße in Gotha	2020
Erkundung Schadensursache Mehrfamilienhaus (Ursache: aufweichungsempfindlicher Baugrund und Stauwasserbildung, Schrumpfung Baugrund) Kantstraße in Gotha	2020
Erkundung Schadensursache (Ursache: gering tragfähiger Baugrund, Austrocknungs- und Aufweichungswechsel, erhöhte Lasten) Löberwallgraben in Erfurt	2020
Erkundung Schadensursache Kirche (Ursache: Aufweichungen durch fehlerhafte Drainage, Austrocknungen der Gründungsschichten, Hangbewegungen) Ortsstraße in Aue am Berg	2020
Erkundung Schadensursache Mehrfamilienhaus (Ursache: Hohlrumbildungen Untergrund durch defektes Abflusssystem, fehlende Schottertragschicht, Aufweichen Bodenschichten) Baumerstraße in Erfurt	2020
Erkundung Schadensursache, Anbau Zugang, Neubau Garage (Ursache: Fehler Bausubstanz, Hangbewegung) Kernbergstraße in Jena	2020
Erkundung Schadensursache Gedenkstätte Buchenwald in Weimar	2020
Erkundung Schadensursache Wohnhaus Goethestraße in Gotha	2020
Erkundung Schadensursache Angerpforte - Burgtonna	2020
Erkundung Schadensursache EFH Pfannmüller Erfurter Straße - Zimmernsupra	2020
Erkundung Schadensursache Max Liebermann Straße - Erfurt	2020
Erkundung Schadensursache Dorfstraße - Eichelborn	2020
Erkundung Schadensursache Am Leubinger Markt - Leubingen	2020
Schadensfall Wohnhaus Baumerstraße - Erfurt	2020
Erkundung Schadensursache (Ursache: Schrumpfen und unregelmäßiges Aufweichen der Auffüllungen) Hirnzigenweg in Erfurt	2019
Anbau Treppenhauses und Erkundung Schadensursache (Ursache: Setzungsdifferenzen durch unterschiedliche Erdstoffe) Hinterweg in Jena-Wöllnitz	2019
Erkundung Schadensursache Waschhalle (Ursache: Tragfähigkeitsunterschiede der Auffüllungen, Schrumpfungen Untergrund Am Urbicher Kreuz) in Erfurt	2019

Erkundung Schadensursache (Ursache: Setzungs- und Sackerscheinungen durch defekte Regenentwässerungsleitung) Schöndorfer Hauptstraße in Weimar	2019
Erkundung Schadensursache Mehrfamilienhaus (Ursache: Aufweichen des Untergrunds durch defekte Regenwasserleitung) Südstraße in Gotha	2019
Erkundung Schadensursache Wohnhaus (Ursache: Tragfähigkeitsunterschiede der Erdstoffschichten, Schrumpfungen Untergrund) Holbeinstraße in Erfurt	2019
Erkundung Schadensursache Anbau Wohnhaus (Ursache: Schrumpfen und Aufweichen der Gründungssohle) Rembrandtstraße in Erfurt	2019
Erkundung Schadensursache Feuerwehrgerätehaus (Ursache: Schrumpfung und geringe Tragfähigkeit der Gründungsschichten) Flughafenstraße in Erfurt	2019
Erkundung Schadensursache (Ursache: Schrumpfungen, Tragfähigkeitsverluste und erhöhter Anteil organischer Bestandteile/Torfeinschlüsse der Gründungsschichten) Hochheimer Straße in Erfurt	2019
Erkundung Schadensursache Kirche (Ursache: Schrumpfungen Gründungsschichten, Aufweichen des Fundaments durch Sickerwasser, Natur-/Bruchsteingründung, Hangbewegungen) Geratalstraße in Erfurt-Stedten	2019
Erkundung Schadensursache (Ursache: Schrumpfen Untergrund) Eckhardtsberga OT Tromsdorf	2019
Erkundung Schadensursache Wohnhaus (Ursache: erhöhte Setzungen durch unzureichende Kellerhinterfüllung, Aufweichungen durch defekte Entwässerungsleitung, Schrumpfungen) Am Urbach in Erfurt	2019
Erkundung Schadensursache Trafohäuschen (Ursache: Setzungen durch Aufweichung des Bodens) Philosophenweg in Jena	2019
Erkundung Schadensursache Kunstrasenplatz (Ursache: intensive mechanische Beanspruchung dadurch Verlagerung Splitt, Stauwasserbildung durch fehlende Drainage) Oberaue in Jena	2019
Erkundung Schadensursache Hauptstraße in Königsee OT Milbitz	2019
Erkundung Schadensursache Kirche (Ursache: unzureichende frostsichere Gründung, konzentrierter Lasteintrag, setzungsempfindliche Bodenschichten, Austrocknung durch Drainage) An der Gertrudiskirche in Saalfeld	2019
Erkundung Schadensursache Wohnhaus (Ursache: bodenbedingte Setzungen, Schrumpfungen) Cyriakstraße in Erfurt	2019
Erkundung Schadensfall (Ursache: Schrumpfungen, Aufweichung durch defekte Regenwasserleitung) Im Gebreite in Erfurt	2019

Erkundung Schadensursache Mehrfamilienhaus (Ursache: nicht ausreichend tiefgehende Gründung, Nachsetzungen im Baugrund) Döllstadtstraße in Weimar	2018
Erkundung Schadensursache Einfamilienhaus (Ursache: Aufweichung Erdstoffschichten durch Wasserschaden) Puschkinstraße in Artern	2017
Erkundung Schadensfall Anbau (Ursache: unzureichend tragfähiger Untergrund, starke Konsolidierung der Restauffüllungen) Burgstraße in Rudolstadt	2017
Erkundung Schadensursache (Ursache: Schichtwassernfall, geringmächtige Tragschicht) Wartburgstraße in Erfurt	2017
Erkundung Schadensursache Feuchteschäden (Ursache: hoher Grundwasserspiegel) Sangerhäuser Straße in Erfurt	2017
Erkundung Schadensursache Einfamilienhaus (Ursache: erhöhte Setzungen aufgrund von Aufweichung) Schlotfegerweg in Mühlhausen	2016
Erkundung Schadensursache Universitätsgebäude (Ursache: starke Setzungen durch unzureichend tragfähige Auffüllungen, unzureichende Fundamentgröße, verstärkter Wasserzutritt) Bauhausstraße in Weimar	2016
Erkundung Schadensursache (Ursache: Schrumpfung Untergrund) Binderslebener Landstraße in Erfurt	2016
Erkundung Schadensfall Wohnhaus (Ursache: Hangbewegung) Unterer Berggraben in Ilmenau	2016
Erkundung Schadensfall Schulgebäude (Ursache: Ausspülungen/Auflockerungen durch defekte Wasserleitung) Maxim-Gorki-Straße in Erxleben	2015
Erkundung Schadensfall (Ursache: Untergrundschwächung, Hangbewegung) Sandweg in Rudolstadt OT Kulmbach	2015
Schadensfall Amtsgericht C. von Ossietzky- Str. Weimar	2008
Schadensfall GS 29 Kartäuser Str. Erfurt	2007
Schadensfall Polizeiinspektion Süd Christian-Kittel-Str. Erfurt	2006
Schadensfall Ehemalige Union Druckerei Coudraystr. Weimar	2002